

M XXXXXX
RUE DE XXXXX
6 XXX LES XXXXXXX
3XXXX XXXXX

RAPPORT D'EXPERTISE VisioExpert

Madame, Monsieur,

Vous avez fait appel à notre service EXPERVEO et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-après le détail du rapport établi par notre Expert. Pour toute question, vous pouvez contacter le 0810 209 125 du lundi au vendredi de 9h à 18h au prix d'un appel local (depuis un poste fixe) ou vous connecter sur notre site internet <http://www.experveo.fr> rubrique "Contactez nous".

Client : M XXXXXXXX RUE DE XXX 6 XXX 3XXXX XXXXXXX	Propriétaire : M XXXXXXXXX	Lieu et conditions d'examen du véhicule et personnes présentes : Rue XXXXXX 69700 GIVORS examen effectué par l'Expert XXXXXXX XXXXX, en présence de M XXXXX
---	--------------------------------------	--

RECAPITULATIF

Conformité du véhicule :

Véhicule de première main.

Pneumatiques avant et/ou arrière peu usés.

Non-conformité du véhicule :

Rien à signaler

Points de vigilance :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Eléments de la carte grise

Ces données issues du certificat d'immatriculation ont été vérifiées sur le véhicule

Véhicule :

Marque	PEUGEOT
Modèle	207 BL Ph 2 (07/09=>04/12)
Finition	Allure 1.6 HDi 112ch
Date de mise en circulation	01/09/2011
Types MINES	WA9HR8/1
Numéro de série / VIN	VF3WA9HR8BT
Genre	Camionnette
Carrosserie	DERIV VP
Energie	GO - Gazole
Puissance Fiscale	6
Puissance Réelle	111
Kilométrage (Km)	79097 (Relevé sur le compteur)
	Non cohérent :
Couleur	Noir
Type de peinture	Vernie
Première main	Oui
Accessoires	

HISTORIQUE DES ANCIENS PROPRIETAIRES



Usages spéciaux

Véhicule Agricole	Pas d'usage relevé
Véhicule de collection	Pas d'usage relevé
Véhicule de Démonstration	Pas d'usage relevé
Véhicule de Dépannage	Pas d'usage relevé
Véhicule Sanitaire	Pas d'usage relevé
Taxi	Pas d'usage relevé
Véhicule Ecole	Pas d'usage relevé

Titulaires de carte grise précédents

Nombre total de titulaires successifs : 1

Date d'achat	Date de revente	Durée de possession	Type client	Usage	Dépt.
01/09/2011			Usage professionnel	Usage normal	69

Gestion du véhicule par les professionnels de l'automobile

Nombre de concessionnaires ayant acheté le véhicule pour le revendre : 0

Professionnel	Date d'achat	Date de cession	Durée de stockage
Pas d'information relevée			

Nombre de propriétaires

En achetant ce véhicule, vous serez le 2ème propriétaire

CONFORMITE DES DOCUMENTS

Document(s) présenté(s) lors de l'examen		
Certificat d'immatriculation	Oui	Original
Certificat de situation (de moins de 15 jours)	Oui	Original
Véhicule gagé	Non	
Facture d'achat	Non	
Carnet d'entretien	Oui	
Notice d'utilisation	Non	
Factures d'entretien	Non	
Double des clés	Oui	
Autres (exemple : garantie constructeur,...)	Oui suivi des entretiens visible sur historique PARCOURS	
Contrôle technique	Non concerné	

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE



Historique de l'usage du véhicule


Contrôle(s) technique(s)					
Contrôlé le	Type de Contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale du Centre	Dép.
Pas d'information relevée					

Relevés de kilométrages			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
Pas d'information relevée			

Echéance prochain contrôle technique
Prochain contrôle technique à effectuer avant le : 01/09/2015

Carnet d'entretien	
Présent	Oui mais partiellement complété
Préconisations constructeur respectées	Oui
Entretien suivi par un professionnel	Oui
Traçabilité kilométrage	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	Largeur = 195, Hauteur = 55, Diamètre = 16, Charge = 87, Vitesse = V
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
 Vérifier la pression des pneumatiques tous les mois.	

Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure	Normale 20 %
Roue avant gauche Taux d'usure	Normale 20 %
Roue arrière droite Taux d'usure	Normale 50 %
Roue arrière gauche Taux d'usure	Normale 50 %
Roue de secours	Non équipé

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE



Historique des opérations anormales

Recherche de présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation	Oui Présence de déformation(s) Présence de traces de réparation avec un aspect visuel correct

Corrosion	
Présence	Non

Vie du véhicule	
Véhicule importé	Pas d'évènement constaté
Sortie du parc français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation, sortie du parc français	Evènement constaté
Remise en circulation, re-immat a l'étranger	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation, reconstruction	Pas d'évènement constaté

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique de(s) sinistre(s)	
Date du sinistre	10/09/2012
Kilométrage (Km)	44 522
Intensité	
Evènement	collision avec plusieurs véhicules
Montant HT de la réparation (Euros)	6 829
Issue	
Détail du sinistre	
à l'arrière, à l'avant	

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE

Vue d'ensemble



Numéro de série



Kilométrage



dommage sur pare chocs



Cet examen est purement visuel sans aucun outil de contrôle et BCA Expertise ne saurait être tenu pour responsable d'un éventuel incident ultérieur ni d'un vice antérieur non décelable dans les conditions de l'examen.

M XXXXXX XXXXX
EXPERT EN AUTOMOBILE
AGRÉMENT N° 000XXX-VE