

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RAPPORT D'EXPERTISE ScanExpert Or

Madame, Monsieur,

Vous avez fait appel à notre service EXPERVEO et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-après le détail du rapport établi par notre Expert. Pour toute question, vous pouvez contacter le 0810 209 125 du lundi au vendredi de 9h à 18h au prix d'un appel local (depuis un poste fixe) ou vous connecter sur notre site internet <http://www.experveo.fr> rubrique "Contactez nous".

Information importante :

Pour activer la garantie panne mécanique du véhicule d'occasion expertisé(*), il est impératif d'activer la garantie Cirano dans les 30 jours qui suivent l'expertise Experveo et dans les 7 jours qui suivent la cession / l'achat du véhicule d'occasion.







Si vous avez acheté l'expertise Experveo pour un véhicule que vous voulez acheter, le lien d'activation se trouve dans votre espace personnel sur experveo.fr.

Si vous avez acheté l'expertise Experveo pour votre véhicule en vente, le futur acheteur de votre véhicule devra activer sa garantie en contactant le service relation clientèle Cirano au 09 70 80 90 54 et en donnant la référence du rapport Experveo.

(*) Voir notice d'utilisation sur experveo.fr

<p>Client : M XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	<p>Propriétaire : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX</p>	<p>Lieu et conditions d'examen du véhicule et personnes présentes :</p> <p>examen effectué au sol par l'Expert XXXXXXXXX</p>
--	--	---

SYNTHESE DE L'EXPERT

CONFORMITE ADMINISTRATIVE	 <p>0 10 2</p>
ENTRETIEN	 <p>0 10 0</p>
SECURITE	 <p>0 10 9</p>
MECANIQUE	 <p>0 10 9</p>
CARROSSERIE	 <p>0 10 10</p>
INTERIEUR	 <p>0 10 10</p>

RECAPITULATIF

Conformité du véhicule :

Pneumatiques avant et/ou arrière peu usés.
Carrosserie en très bon état.

Non-conformité du véhicule :

Le contrôle de soubassement n'a pas pu être effectué et par conséquent, les contrôles afférents n'ont pu être réalisés.
L'essai statique n'a pas pu être réalisé, et par conséquent, les contrôles afférents n'ont pas pu être effectués.
L'essai dynamique n'a pas pu être réalisé, et par conséquent, les contrôles afférents n'ont pas pu être effectués.
L'absence du certificat de situation ne nous permet pas de garantir l'absence de gage sur le véhicule.
Aucun justificatif permettant d'attester le bon entretien du véhicule.

Points de vigilance :

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification du véhicule

Véhicule : AR333YT	
Marque	PEUGEOT
Modèle	308 BL Ph 1 (09/07=>03/11)
Finition	Pack Limited 1.6 HDi 92ch
Date de mise en circulation	10/05/2010
Types MINES	
Numéro de série / VIN	VF34C9HP0AS105447
Genre	Voiture Particulière
Carrosserie	CI
Energie	GO - Gazole
Puissance Fiscale	5
Puissance Réelle	92
Ces données issues du certificat d'immatriculation ont été vérifiées sur le véhicule	
Kilométrage (Km)	59074 (Relevé sur le compteur)
	Cohérent
Couleur	Bleu
Type de peinture	Vernie
Première main	Non
Accessoires	

HISTORIQUE DES ANCIENS PROPRIETAIRES



Usages spéciaux

Véhicule Agricole	Pas d'usage relevé
Véhicule de collection	Pas d'usage relevé
Véhicule de Démonstration	Pas d'usage relevé
Véhicule de Dépannage	Pas d'usage relevé
Véhicule Sanitaire	Pas d'usage relevé
Taxi	Pas d'usage relevé
Véhicule Ecole	Pas d'usage relevé

Titulaires de carte grise précédents

Nombre total de titulaires successifs : 1

Date d'achat	Date de revente	Durée de possession	Type client	Usage	Dépt.
10/05/2010			Usage personnel	Usage normal	76

Gestion du véhicule par les professionnels de l'automobile

Nombre de concessionnaires ayant acheté le véhicule pour le revendre : 0

Professionnel	Date d'achat	Date de cession	Durée de stockage
Pas d'information relevée			

Nombre de propriétaires

En achetant ce véhicule, vous serez le 2ème propriétaire

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen		
Certificat d'immatriculation	Non	
Certificat de situation (de moins de 15 jours)	Non	
Facture d'achat	Non	
Carnet d'entretien	Non	
Notice d'utilisation	Non	
Factures d'entretien	Non	
Double des clés	Non	
Autres (exemple : garantie constructeur,...)	Non	
Contrôle technique	Non	

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE



Historique de l'usage du véhicule

Contrôle(s) technique(s)					
Contrôlé le	Type de Contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale du Centre	Dép.
Pas d'information relevée					

Relevés de kilométrages			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
Pas d'information relevée			

Echéance prochain contrôle technique
Prochain contrôle technique à effectuer avant le : 10/05/2014

Vie du véhicule	
Véhicule importé	Pas d'évènement constaté
Sortie du parc français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après sortie du parc français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après re-immat à l'étranger	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après reconstruction	Pas d'évènement constaté

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Non

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 04/03/2016 et/ou 150000 km (1)

Prévision remplacement de la distribution
Kit de distribution à remplacer au plus tard le : 04/03/2017 et/ou 200000 km (1)

(1) Au premier des 2 termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen

Prévision prochain entretien du système de climatisation
Prochain entretien à effectuer avant le : 04/03/2017

SECURITE DU VEHICULE

Airbags	
Présents	Oui
Désactivation passager	Fonctionne

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avants	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnent	Oui


Ordinateur de bord et combiné d'instruments	
Fonctionnent	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Non Manque rétroviseur côté Gauche et Droit

SECURITE DU VEHICULE

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnent	Oui
État des balais	Bon

SECURITE DU VEHICULE

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	Largeur = 45, Hauteur = 10, Diamètre = 4, Charge = 5, Vitesse = V
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
 <i>Vérifier la pression des pneumatiques tous les mois.</i>	
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure	Normale 10 %
Roue avant gauche Taux d'usure	Normale 10 %
Roue arrière droite Taux d'usure	Normale 10 %
Roue arrière gauche Taux d'usure	Normale 10 %
Roue de secours	Non équipé
Lot de bord	
Outillage de bord	
Présence de l'outillage de bord	Oui
Nécessaire anti-crevaison	
Présence et validité du nécessaire anti-crevaison	Oui
Fonctionnement des sièges	
Fonctionnement	Normal

MECANIQUE DU VEHICULE

Compartiment moteur	
Aspect général	Normal
Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite	Normal Non
Niveau huile DA Présence de fuite	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite	Normal Non
Présence fluides étrangers dans le liquide de refroidissement	Non
Présence de fluides étrangers dans l'huile	Non

MECANIQUE DU VEHICULE

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur

Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal

Contrôle de la charge de l'alternateur

Charge alternateur	Normale
--------------------	---------

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concernée

Historique des opérations anormales

Recherche de présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation	Non

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommages sur la carrosserie	
Domage(s) détecté(s)	ExperVeo

CARROSSERIE DU VEHICULE

Historique de(s) sinistre(s)	
Date du sinistre	09/03/2012
Kilométrage (Km)	42 563
Intensité	Moyen
Evènement	Circulation
Montant HT de la réparation (Euros)	389
Issue	Réparation
Détail du sinistre	
à l'arrière	

CARROSSERIE DU VEHICULE

FRAIS DE REMISE EN ETAT DE LA CARROSSERIE (1)

REPARTITION PAR DOMMAGE(S)		Prix HT	Prix TTC
ExperVeo	Changer : Pare-chocs AR Peinture hors véh Sauf ai, Enjoliveur lat de PC AR G	433,02 E	519,62 E
		TOTAL :	433,02 E 519,62 E

(1) Chiffrage réalisé selon les barèmes constructeurs, à partir de pièces neuves et d'un taux horaire moyen sur le secteur (estimé à 60,00 euros). BCA Expertise ne peut être tenu pour responsable de toute différence avec le prix réel des réparations qu'il appartient au seul propriétaire de négocier s'il décide de les entreprendre.

INTERIEUR DU VEHICULE

Fermeture centralisée	
Fonctionne	Oui

Planche de bord	
Etat	Bon

Garnitures	
Etat	Bon

Etat des Sièges	
Etat Visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Vitres électriques	
Fonctionnent	Oui

Climatisation	
Fonctionne	Oui

Autoradio et commande au volant	
Fonctionnent	Oui

GPS	
Fonctionne	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE

Vue d'ensemble



Numéro de série



Kilométrage



ExperVeo



Cet examen est purement visuel sans aucun outil de contrôle et BCA Expertise ne saurait être tenu pour responsable d'un éventuel incident ultérieur ni d'un vice antérieur non décelable dans les conditions de l'examen.

M
EXPERT EN AUTOMOBILE
AGRÉMENT N° 00XXXX-VGA

RAPPORT D'EXPERTISE VALEUR DU VEHICULE

Madame, Monsieur,

Vous avez fait appel à notre service EXPERVEO et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-après l'estimation de la valeur du véhicule concerné selon ses caractéristiques propres, son état et le marché.

Pour toute question, vous pouvez contacter le numéro Azur 0810 209 125 du lundi au vendredi de 9h à 18h au prix d'un appel local (depuis un poste fixe).

Client : M XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Propriétaire : MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Lieu et conditions d'examen du véhicule et personnes présentes : examen effectué au sol par l'Expert XXXXXXXXXXX
---	--	--

2. Valeur du véhicule après dépréciation temporelle : 9063 € TTC

3. Calcul de la plus ou moins value par rapport au kilométrage

* Kilométrage théorique correspondant à l'âge du véhicule : 97600 Km
* Ecart kilométrique par rapport au kilométrage standard : -38526 Km
* Plus ou moins value kilométrique : +1156 € TTC

4. Valeur du véhicule après dépréciation temporelle et correction kilométrique : 10219 € TTC

5. Correctif suivant la valeur du véhicule sur le marché de l'occasion :

6. Calcul des plus ou moins values suivant l'état du véhicule :

* Usure des pneus avec éventuelle plus ou moins value :

Emplacement	Taux Usure (%)	+/- Value (€)
Pneu AVG	10	0
Pneu AVD	10	0
Pneu ARG	10	0
Pneu ARD	10	0

* Détail et montants des chocs antérieurs :

Description des dommages	Montant réparation	
	HT	TTC
ExperVeo	433,02 E	519,62 E

* Total (TTC) : 519,62 E

PLUS OU MOINS VALUE RETENUE :

Valeur marché du véhicule (1) : 10220 E

M
EXPERT EN AUTOMOBILE
AGRÈMENT N° 00XXXX-VGA

(1) La valeur du véhicule est un arrondi donné à titre indicatif, en fonction du marché, de l'état du véhicule, de ses caractéristiques et des justificatifs fournis, au jour de l'expertise. BCA Expertise ne peut être tenu pour responsable de toute différence avec le prix réel de la vente qu'il appartient aux seules parties de négocier.